

# Test Certificaat

**Keuringen uitgevoerd door:**

**Uitgevoerd voor:** Mos Grondwatertechniek,  
Boonsweg 11,  
3274 LH,  
Heinenoord

**Locatie:** HEINENOORD

**Afdeling:**

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140,  
met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

**Object & Test details**

<b>Objectnummer:</b>	PZE02108	<b>Getest door:</b>	RJ HAZE
<b>Omschrijving:</b>	ZUIGERPOMP	<b>Testinstrument:</b>	MultiPAT XE 15C-0236
<b>Merk:</b>	BBA	<b>Testcodes:</b>	I377900022 R222111111
<b>Type:</b>	PT160	<b>Testdatum:</b>	28-2-2023
<b>Serienummer:</b>	5.5KW	<b>Volgende testdatum:</b>	28-2-2024

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Visuele Controle			Goed
Teststroom Beschermingsleiding	10	A	Informatie
Weerstand Beschermingsleiding	0.18	Ohm	Goed
Isolatie weerstand	>99.99	MOhm	Goed
Vervangende lekstroom	0.39	mA	Goed

**Notities:**

**Eindresultaat:** Goed

**Handtekening:**

Printdatum:28-2-2023